



CATTEDRALE DI SAN VIGILIO

Trento


QUADERNI DEL CANTIERE

C.E.S.A.
conservazione beni culturali
impresa esecutrice



prima e dopo l'intervento





Il duomo di S. Vigilio in Trento circondato dalle impalcature, durante l'intervento di restauro






PRECONSOLIDAMENTO





Pulitura con acqua nebulizzata

La pulitura con acqua demineralizzata mediante nebulizzatori a pressione controllata tutta l'operazione è stata controllata con tempi di esposizione molto rigorosi e testati da prove preliminari







Pulitura laser

La pulitura è stata eseguita solamente su alcuni elementi architettonici degni di rilievo - sotto viene esposta la sequenza di pulitura di un peduccio del fronte sud





Sopra e sotto: due momenti durante il consolidamento dei montanti della lanterna della cappella del S.S. Crocefisso. Tale intervento è stato eseguito mediante impacco e percolazione di RC 80 (Rhoximat), fino a rifiuto



Vista finale dopo il consolidamento della monofora del campanile sul fronte nord



Modanato architettonico dopo la pulitura prima del ritocco





Durante



Prima



Intervento concluso dopo la
riapertura al culto